

Edge Airport France



Table des matières

Cupp-T : Manuel de maintenance de niveau 1
Edge Airport France

Cupp-T : Manuel de maintenance de niveau 1



- *Une application CUPPS ne dépasse pas l'étape d'authentification sur la plateforme Cupp-T
Plusieurs raisons peuvent bloquer l'authentification : * L'opérateur n'existe pas dans la base locale de Cupp-T : contactez un administrateur qui ira créer sur le poste l'opérateur manquant. S'il existe sur le serveur, un message avertit l'administrateur et les données seront directement copiées sans avoir à renseigner d'information. * un message d'erreur affiche “*.xsd not found”, “ActiveX component not found” ou “MSXML not installed”. Contactez un administrateur qui ajoutera les fichiers manquants **Une application CUPPS arrive à s'authentifier sur la plateforme Cupp-T mais aucun périphérique n'est connecté. La plupart du temps cette erreur arrive lorsque les périphériques sont mal déclarés, par exemple la station a changé d'adresse IP. **Une application CUPPS arrive à s'authentifier sur la plateforme Cupp-T mais aucun périphérique n'est connecté**. La plupart du temps cette erreur arrive lorsque les périphériques sont mal déclarés, par exemple la station a changé d'adresse IP. Une application CUPPS arrive à s'authentifier sur la plateforme Cupp-T mais aucun périphérique n'est connecté. **La plupart du temps cette erreur arrive lorsque les périphériques sont mal déclarés, par exemple la station a changé d'adresse IP. ===== Approbation =====**
|Fonction |Rédacteur |Vérificateur |Validateur** |**

|Prénom - Nom | | | |

Signature | | |

From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=guides:maintenance:cuppt&rev=1468241487> 

Last update: **11/07/2016 14:51**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com